



# STP

Baxtran

# WARNIER

PESAGE

## Crochet

Crochet de poids léger jusqu'à 30t de capacité. Conçu pour une utilisation en magasins et en usines grâce à la télécommande à distance ergonomique.

de fabrication pour une vision excellente



BAT INT



AC/DC



NO VERIF



WEIGHT MEMO		
*****		
No.: 0000		
Date: 11/04/30		
Ser No.	Time	Weight (kg)
0001	13:24:53	1000
0002	13:25:24	2000
0003	13:25:39	1000
0004	13:25:56	3000

WEIGHT MEMO		
*****		
No.: 0000		
Date: 11/04/30		
Ser No.	Time	Weight (kg)
0001	13:24:53	1000
0002	13:25:24	2000
0003	13:25:39	1000
Auto Quit		

WEIGHT MEMO		
*****		
No.: 0000		
Date: 11/04/30		
Ser No.	Time	Weight (kg)
0001	13:24:53	1000
0002	13:25:24	2000
0003	13:25:39	1000
Auto Quit		

Exemples de tickets\*\*

Nouveau



PORTÉE MAXIMALE  
DE 150 m

Contrôle à distance IMP20  
IMPRIMANTE SANS FIL POUR CROCHET PESEUR STP

**Indicateur à distance avec imprimante intégrée (en option) :**  
Contrôle à distance avec imprimante intégrée dotée d'une distance de fonctionnement allant jusqu'à 150 mètres, idéale pour imprimer les relevés de pesage de votre crochet peseur STP.

\*Caractéristiques page 208  
\*\* La couleur de l'encre peut varier




Télécommande ergonomique

### CARACTÉRISTIQUES:

- Crochet avec commande à distance avec affichage de poids.
- Crochet de pesée sans fil grande capacité, de 3t à 30t.
- Structure en fonte, Acier époxy peint de couleur orange.
- Télécommande en ABS avec affichage 5 chiffres LED rouge de 30 mm.
- Crochet pivotant.
- Alimentation avec adaptateur AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batteries internes rechargeables.
- Contrôle des fonctions et du calibrage par commande à distance.
- Distance de réception de poids avec commande à distance: 100 m.
- Unités: kg et lb.
- Température: 0°C + 40°C.
- Conforme à la directive sur la sécurité des machines 2006/42/CE.

### FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Tare
- Zéro



Dimensions (mm)	a	b	c	d	e	f	Poids net crochet (kg)
260536	320	33	75	200	115	70	5,5
260538	400	40	100	225	145	85	9,7
260533	450	50	100	240	175	95	13,7
260534	540	60	130	270	210	120	23,0
260535	620	70	135	310	260	135	36,0
260537	750	90	200	350	320	175	67,0

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	n Divisions	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	€
260536	3000	1000	3000	280x450x225	7,0	<b>337</b>
260538	5000	2000	2500	280x450x225	11,0	<b>386</b>
260533	10000	5000	2000	320x580x280	15,5	<b>480</b>
260534	15000	10000	1500	320x590x280	24,5	<b>782</b>
260535	20000	10000	2000	415x720x370	39,0	<b>1392</b>
260537	30000	20000	1500	550x900x460	70,0	<b>2378</b>

### Accessoires


Code # Description des accessoires

910180 Imprimante IMP20\*

\* En cas d'achat séparé, il doit être calibré par le client pour utilisation

€

477



- A. Niveau de batterie faible
- B. Niveau de batterie du crochet faible
- C. Indicateur de réception du crochet
- D. Indicateur de tare
- E. Indicateur de stabilité
- F. Allumage et extinction de l'indicateur
- G. Fonction de tare
- H. Fonction de zéro
- I. Accumulation de pesées
- J. Effacer données d'accumulation
- K. Totalisation d'accumulations