




# STX



# STX

## *CROCHET PESEUR*

Avec batterie interne  
et commande à  
distance

BATTERIE  
SUPPLÉMENTAIRE  
**INCLUDE**



SUIVEZ-NOUS DANS:  


Plus d'informations dans notre code QR:  
<https://www.baxtran.com/fr/crochets/stx.html>

# Crochet peseur

Structure robuste conçue pour un usage intensif



# STX



BAT INT



AC/DC




NO VERIF

## CARACTÉRISTIQUES :

- Boîtier en fonte d'aluminium
- Écran LED avec chiffres rouges de 30 mm
- Télécommande
- Unités: kg
- Alimentation au réseau avec chargeur de batterie AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batterie interne rechargeable (batterie supplémentaire **INCLUDE** pour un travail ininterrompu)
- Température de fonctionnement: De 0°C à 40°C.
- Indication de niveau de la batterie
- Mise en veille automatique
- Conformément à la directive 2006/42/CE sur la sécurité des machines

## FONCTIONS :

- Fonction Hold
- Tare
- Zéro
- Zéro automatique et zéro manuel personnalisables



Dimensions (mm)

Portée	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1000 kg	140	186	23	63	117	35	192	528	25
3000 kg	140	186	23	63	117	37	192	529	26
5000 kg	140	186	32	70	144	43	192	596	37
10000 kg	140	186	35	90	175	47	192	700	45

## CROCHET STX

Code n°	Description	Portée (kg)	Fraction (g)	Dimensions avec l'emballage (mm)	Poids avec l'emballage (Kg)	Poids net (Kg)
261246	CROCHET GRUE STX 1000 kg	1000	200	580 x 360 x 270	12,4	10,3
261247	CROCHET GRUE STX 3000 kg	3000	1000	580 x 360 x 270	12,5	10,4
261248	CROCHET GRUE STX 5000 kg	5000	2000	580 x 360 x 270	16,1	14
261249	CROCHET GRUE STX 10000 kg	10000	5000	580 x 360 x 270	25	22,7

